

Отчёт от 5 марта 2021

GREAT WALL H6, 2014













Фотография от 23 апреля 2019

VIN:	LGWFF4A51EF619096	Объем двигателя:	1 497 см³
Год выпуска:	2014	Мощность:	142 л.с.
Тип ТС:	Легковой прочий		

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

-  Обнаружены ограничения
-  Обнаружен залог
-  Сведения о розыске не обнаружены
-  2 владельца
-  Обнаружено ДТП
-  Последнее показание пробега 21 610 км
-  Размещался на Авито 2 раза
-  Данные об использовании в такси не получены
-  Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
-  Страховые выплаты не обнаружены

действия			Башкортостан
Запрет на регистрационные действия	16 ноября 2020	Судебный пристав	Республика Башкортостан
Запрет на регистрационные действия	24 ноября 2020	Судебный пристав	Республика Башкортостан
Запрет на регистрационные действия	4 декабря 2020	Судебный пристав	Республика Башкортостан
Запрет на регистрационные действия	12 января 2021	Судебный пристав	Республика Башкортостан

Нахождение в розыске

 **Сведения о розыске не обнаружены**

Данные актуальны на 5 марта 2021 г. 14:59.

Нахождение в залоге

 **Обнаружен залог**

Сведения актуальны на 5 марта 2021 года. Как только базы данных наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на вашу почту.

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник

Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Периоды владения

2 владельца

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
4 года 7 месяцев 13 сентября 2014 - 29 апреля 2019	Физическое лицо	Московская Область
1 год 10 месяцев 29 апреля 2019 - н.в.	Физическое лицо	Республика Башкортостан

ДТП

⚠ Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 5 марта 2021 г. 14:59.


В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

12 февраля 2020 г. 14:37

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Республика Башкортостан



Повреждения

- Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Страховые выплаты НОВИНКА

✓ Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в них.

История размещения на Авито

✓ Размещался на Авито 2 раза

18 марта 2019

Первое размещение

Цена:	Пробег:	Регион
590 000 ₹ ↓ 160 000 ₹	19 600 км	Московская область, Быково

Авто в отличном состоянии, вложений не требует. Комплектация люкс. Все замены масел и расходников во время .2 месяца назад поменял масло в КПП и редукторе. Обслуживался у оф.диллера Ниссан. Комплект зимних шин R17 в подарок. В ДТП не участвовала. Машина долгое время стояла в гараже. Сервисная книжка. Непрокуренный салон. Есть небольшая ржавчина на задних арках, на фото видно. Камера заднего вида, плюс дополнительно поставили парктроники. Перекупщикам и салонам не беспокоить!

23 апреля 2019

Второе размещение

Цена:	Пробег:	Регион
720 000 ₹	21 610 км	Челябинская область, Челябинск

Автомобиль Great Wall Hover H6 в комплектации Luxe:

- Приобретен у официального дилера в 2014 году.
- Владел только 1 человек, ПТС оригинал.
- Полный комплект ключей и документов вместе с машиной.
- Кузов в отличном состоянии.
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Салон в отличном состоянии.
- Коврики в салоне и багажнике.
- Лобовое стекло заводское и не имеет трещин.

Ключевые опции:

Полный привод (4X4)

Бензиновый двигатель 1.5 (143 л. с)

Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD)

Камера заднего вида

Легкосплавные диски 17" с датчиками давления в шинах

Подогрев передних сидений

Кожаная обивка сидений

Штатная мультимедийная система (CD/MP3/MP4/DVD/USB/Bluetooth)

На автомобиль дополнительно установлено: защита ДВС, ковры (к-т), ковер багажника, резина (зима+лето) на дисках, задний парктроник, полная антикоррозийная обработка + мовиль, защита порогов, тонировка.

Остались вопросы? С удовольствием будем рады Вам помочь!

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
13 сентября 2014	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Московская Область
18 марта 2019	Размещение первого объявления	19 600 км	Авито, Московская область, Быково
23 апреля 2019	Размещение второго объявления	21 610 км	Авито, Челябинская область, Челябинск
29 апреля 2019	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Республика Башкортостан
12 февраля 2020	ДТП	-	Данные о ДТП, Республика Башкортостан

Прохождение техосмотра

Не получены данные о прохождении технического осмотра

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси

Данные об использовании в такси не получены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

PRICESTAT

Среднерыночная цена	850 000 ₽
Нижняя граница рынка	850 000 ₽
Верхняя граница рынка	850 000 ₽
Количество объявлений	1
Средний пробег	166 000 км
Среднее количество владельцев	2

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	САО "ВСК"
Период действия	11 сентября 2017 - 10 сентября 2018
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

[Узнать больше](#)



Услугу оказывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Условия выездной
диагностики

Фотографии из объявлений Авито

18 марта 2019

Первое размещение



Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).

23 апреля 2019

Второе размещение



Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#).

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.